

H85AXY	SV2410
Автоматическая противоаварийная защита	Отсутствует автоматическая противоаварийная защита
Отсутствуют опорные компенсационные плиты для оси Y	Опорные плиты, необходимые для каждого различного типа V двигателя (5 000 долларов США каждая)
Движение по оси Y - ход 5" 127 мм	Отсутствует движение по оси Y (движение по оси Y - опционально)
Съёмный бак для охлаждающей жидкости	Внешний съёмный бак для охлаждающей жидкости
Съёмный банк под хонинговальные станки	Дополнительный бак за пределами хонинговального станка (нужна большая площадь)
Стандартные магнитные и волоконно-оптические фильтры	Опциональный магнитный фильтр (около 15 000 долларов США).
Экраны для оператора - только 4	Экраны для оператора - около 15
Не требуется направляющая ёмкость	Дополнительные расходы для направляющей ёмкости - диапазон диаметра - только .060"1.5 мм для каждой направляющей ёмкости
Не требуется направляющая ёмкость для режима от отверстия к отверстию	Требуется направляющая ёмкость для перемещения от отверстия к отверстию - трудности с установкой и выравниванием/настройкой
Система быстрой замены шпинделя	Отсутствует быстрая замена шпинделя
Камера и программное обеспечение для хонингования: Опционально	Нет опции камеры хонингования
230 вольт 3 фазы	460 вольт 3 фазы
Общая цена 125 000 - 145 000 долларов США, включая дополнительное оборудование для широкого спектра встроенных и V блоков	Общая цена 264 000 долларов США для 4-х различных блоков двигателей типа V